



## Efektowna lampa z drewna TK 10273 z serii ESTERA WOOD ORZECH

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                     | <b>5906135102730</b>                                              |
| Kod producenta                       | <b>TK 10273</b>                                                   |
| Seria                                | <b>ESTERA WOOD ORZECH</b>                                         |
| Materiał                             | <b>stal lakierowana,<br/>tworzywo sztuczne,<br/>drewno, szkło</b> |
| Kolor                                | <b>orzech, biały</b>                                              |
| Rodzaj gwintu                        | <a href="#">G9</a>                                                |
| Źródła światła                       | <b>9</b>                                                          |
| Maksymalna moc jednej<br>żarówki (W) | <a href="#">6W LED</a>                                            |
| Wysokość / długość (cm)              | <b>125</b>                                                        |
| Szerokość / średnica (cm)            | <b>28</b>                                                         |
| Głębokość (cm)                       | <b>117</b>                                                        |
| Stopień ochrony                      | <a href="#">IP20</a>                                              |
| Możliwość wymiany źródła<br>światła  | <b>tak</b>                                                        |
| Źródła światła w komplecie           | <b>nie</b>                                                        |
| Barwa światła                        | <a href="#">zależna od zastosowanej<br/>żarówki</a>               |

### Opis produktu

Szklane klosze lampy są dmuchane ręcznie w hucie szkła. Ze względu na charakterystykę ręcznie tworzonego produktu, na powierzchni mogą występować większe lub mniejsze pęcherzyki powietrza. Klosze posiadają również otwór na powierzchni, który został stworzony w celu odprowadzania ciepła z wnętrza klosza, nie jest to wada fabryczna.